fr

Wiron® 99

nl

Alliage nickel/chrome pour la céramo-métallique (sans béryllium conformément à ISO 9693)

Instructions d'utilisation

Autres conseils voir «Alliages non précieux pour la céramo-métallique» (gratuit)

Langues: de en fr es it

REF: 82092 82093 82094 82095 82096

CE 0197

ISO 9693 / ISO 22674

Consigne de sécurité

La poussière de métal est nocive pour la santé. Lors du dégrossissage et du sablage, travailler avec une aspiration et porter un masque Type FFP3-EN149:2001!

Analyse indicative en masse % (Eléments)

Ni	65,0
Cr	22,5
Mo	9,5
Nb, Si, Fe, Ce	

Caractéristiques de l'alliage (valeurs indicatives)

Certificat Bio		☑
Type (ISO 22674)		3
Code Couleur BEGO		blanc (8)
Densité [g/cm³]		8,2
Dureté Vickers (HV 10)		180
Module d'élasticité [GPa]		env. 205
Limite élastique (R_p 0,2) [MPa]		330
Résistance en traction (R_m) [MPa]		650
Allongement à la rupture (A5) [%]		25
Intervalle de fusion [°C]		1250–1310
Température de coulée [°C]		env. 1450
CET [10^{-6} K^{-1}]	25–500 °C	13,8
	20–600 °C	14,0

Nikkel-Chroom opbaklegering (berylliumvrij volgens ISO 9693)

Gebruiksaanwijzing

Verdere informatie zie boekje „Edel metaal vrije legering voor de metaalceramiek" (gratis)

Taal: de en fr es it

REF: 82092 82093 82094 82095 82096

CE 0197

ISO 9693 / ISO 22674

Veiligheidsaanbeveling

Metaalstof is schadelijk voor de gezondheid. Bij het bewerken en afstralen, afstraler met fijnstoffilter en mondbeschermingsmasker Typ FFP3-EN149:2001 gebruiken!

Richtwaarde in volume-% (bestandsdelen)

Ni	65,0
Cr	22,5
Mo	9,5
Nb, Si, Fe, Ce	

Legeringsgegevens

Bio-Certificat		☑
Type (ISO 22674)		3
BEGO-kleurcode		wit (8)
Soortelijk gewicht [g/cm³]		8,2
Vickers Hardheid (HV 10)		180
Elasticiteitsgrens [GPa]		ca. 205
Rekgrens (R_p 0,2)[MPa]		330
Trekvastheid (R_m) [MPa]		650
Breukrek (A5) [%]		25
Smeltinterval [°C]		1250–1310
Giettemperatuur [°C]		ca. 1450
WAK [10^{-6} K^{-1}]	25–500 °C	13,8
	20–600 °C	14,0

Modelage/Mise en place des tiges de coulée:
Épaisseurs de paroi minimales (après le dégrossissage): pour incrustation céramique 0,3 mm, pour incrustation résine avec perles de rétention 0,3 mm. Réaliser des congés dans la zone cervicale et palatine. Eviter les bords vifs. Pour des travaux de grande portée, séparer les dents antérieures et la zone des incisives par des tiges creuses en résine.



* Ne pas amincir! Niet geleidelijk dunner maken!

** Tiges creuses en cire ou résine. Was- of Kunststof-Hohlsticks.

Mise en revêtement/préchauffage: Utiliser des matériaux de revêtement à liant phosphate C+B (par ex. Bellavest®). Respecter le mode d'emploi! Température de préchauffage 900–1000 °C.

Fusion/Coulée: Principe: ne pas surchauffer l'alliage. N'utiliser que des creusets de fusion propres, réservés à un alliage donné. Conseil: pour le suivi précis des lots, ne couler que du métal neuf. En cas de recoulée: ne recouler que des alliages identiques. Nettoyer le matériau usagé par sablage. Utiliser au moins 50 % de matériau neuf. N'utiliser que des creusets en céramique.

Instant de coulée: Coulée sous pression et sous vide avec chauffage par induction (Nautilus®) et coulée par centrifugation avec chauffage par induction (Fornax®): lorsque le dernier morceau solide dans le bain de fusion s'est totalement affaissé, prolonger la chauffe de 0 à 12 secondes en fonction de la puissance d'induction de la machine de coulée puis déclencher. Respecter le mode d'emploi de Fornax® et Nautilus®. Coulée par centrifugation au chalumeau (Fundor): couler lorsque le dernier morceau solide dans le bain de fusion s'est totalement affaissé et que le métal en fusion bouge nettement sous la pression du chalumeau.

Après démoulage: Sabler les résidus de matériau de revêtement avec Korox® 250 à 3–4 bars. Pour le dégrossissage: utiliser des fraises au carbure de tungstène à denture fine, des abrasifs à liant céramique ou des instruments diamantés par frittage BEGO.

Céramique: Utiliser des céramiques réfractaires selon ISO 9693 avec une température de cuisson jusqu'à env. 980 °C (par ex. Carat, Biodent, Duceram, IPS-Classic, VMK 95). Conviennent également: les céramiques avec température de cuisson réduite (par ex. Omega 900). Respecter les instructions du fabricant! Commencer impérativement par sabler les surfaces à incruster (Korox® 250 propre, 3–4 bars) et nettoyer soigneusement l'armature (nettoyage à la vapeur ou ébouillantage dans l'eau distillée). Après le nettoyage, maintenir avec une pince artérielle et ne plus toucher.

Cuisson d'oxydation: pas nécessaire. En cas de cuisson d'oxydation pour un contrôle de l'état de surface (950–980 °C/5 minutes sous vide), sabler impérativement une nouvelle fois les oxydes (Korox® 250 propre: 3–4 bars). Finir par un nettoyage minutieux (nettoyage à la vapeur ou ébouillantage dans l'eau distillée).

Cuisson de la céramique: Toujours monter l'opaque en deux cuissons. Première couche fine (lait d'opaque), seconde couche couvrante. Rincer l'armature à l'eau courante avant un nouveau montage de céramique. Refroidir normalement après les cuissons. Veuillez éliminer la céramique seulement mécaniquement. L'acide fluorhydrique (HF) attaque l'échafaudage de métal.

Incrustation rèsine: Pour l'utilisation de la résine, respecter les instructions du fabricant.

Travaux de finition: Sabler les zones métalliques visibles avec Korox® 50, puis sabler les extrados avec Perlablast®. Passer une meulette caoutchouc BEGO puis polir avec la pâte à polir chrome/cobalt BEGO (bleu). Finir par un nettoyage minutieux (nettoyage à la vapeur ou ébouillantage dans l'eau distillée).

Soudure: Soudure avant cuisson à la flamme: soudure Wiron® (REF 52625) et fondant Fluxsol (REF 52531). Soudure après cuisson au four: soudure WGL (REF 61079) et fondant Minoxyd (REF 52530). Refroidir normalement.

Soudure au laser: Matériau d'apport: fil Wiroweld NC Ø 0,35 mm (REF 50006).

Effets secondaires: Comme par exemple des allergies aux composants de l'alliage ou des pertes de sensibilité de nature électrochimique sont possibles dans de rares cas.

Interactions: En présence d'un contact occlusal ou proximal de différents alliages, une altération des sensations de nature électrochimique est possible dans quelques cas isolés.

Contre-indications: En cas d'incompatibilités et d'allergies reconnus aux composants de l'alliage.

Prestation de garantie: Nos recommandations sur la manière d'utilisation – n'importe qu'elles soient données de voix vive, par écrit ou par voie d'instructions pratiques – s'appuyent surnos propres expériences et essais et se comprennent seulement comme valeurs indicatives. Nos produits sont continuellement améliorés. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer de modifications dans la construction et la composition des nos produits.

Modelleren/aanzetten: Na het afwerken van het gietstuk moeten de wanddikten van het metaal minstens 0,3 mm bedragen voor het opbakken van porselein, en 0,3 mm wanneer kunststof met retentieparels wordt aangebracht. Cervicaal en platinaal rond laten verlopen vermijd scherpe randen. Bij grote bruggen kunststof „Hohlsticks" tussen de frontelementen separeren.

Inbedden/voorverwarmen: Gebruik fosfaat gebonden K en B inbedmassa (bijv. Bellavest®). Werkhandleiding in acht nehmen! Voorverwarmtemperatuur 900–1000 °C.

Smelten/gieten: Belangrijk: Legering niet oververhitten voor iedere legering een aparte schone smeltkroes gebruiken. Wanneer legering opnieuw gegoten wordt, alleen legering van dezelfde charge gebruiken. Gebruikte legering zorgvuldig schoonstralen en minimaal 50 % nieuwe legering toevoegen. Alleen maar keramische kroezen gebruiken.

Giettijdstip: Vacuümdrukgieten met inductieverwarming (Nautilus®) en centrifugaalgieten met inductieverwarming (Fornax®): Als het laatste vaste bestanddeel volledig in de smeld gedaald is, naargelang het inductievermogen van het giettoestel 0 tot 12 seconden verder verwarmen, dan in de moffel gieten. Gebruiksaanwijzing van Fornax® en Nautilus® in acht nemen. Vlam-centrifugaalgieten (Fundor): Gieten als het laatste vaste bestanddeel volledig in het smeltbad gezonken is en de smelt zich duidelijk door de vlamdruk beweegt.

Na het uitbedden: Inbedmassarestanten met Korox® 250 met 3–4 bar afstralen. Gebruik voor het beslijpen van het gietstuk fijnvertande hardmetalen frezen, keramisch gebonden stenen of BEGO-Sinterdiamanten.

Porselein: Opbakkeramiek naar ISO 9693 met opbaktemperatuur tot ca 980 °C gebruiken (z. B. Carat, Biodent, Duceram, IPS-Classic, VMK 95). Ook toepasbaar: opbakkeramiek met lage baktemperatuur (bijv. Omega 900). Altijd de gebruiksaanwijzing van de porseleinfabrikant volgen. De met porselein te bedekken vlakken beslist met zuiver Korox® 250 bij 3–4 bar afstralen en vervolgens het gietstuk reinigen door stoomstralen of door koken in aqua dest. Na het reinigen in de arterieklem vasthouden en niet meer aanraken.

Oxidebrand: niet vereist. Wanneer een oxidebrand wordt verricht ter controle van het oppervlak (950–980 °C/5 minuten met vacuüm), moet u beslist het oxide weer verwijderen door stralen (zuiver Korox® 250: 3–4 bar).

Porselein opbrengen: Opaker altijd in twee lagen aanbrengen. Eerste laag dun („Washbrand") en tweede laag dekkend opbrengen. Voor het porselein opgebracht wordt, het werkstuk onder stromend water reinigen. Na het opbakken normaal afkoelen. Keramiek alleen maar mechanisch verwijderen. Fluorwaterstofzuur (HF) tast het metalen gietstuk aan.

Kunststof opbrengen: Voor de verwerking van het composiet/kunststof moeten de betreffende aanwijzingen van de fabrikant in acht genomen worden.

Afsluitende werkzaamheden: Zichtbare metaal vlakken met Korox® 50 afstralen en de buitenzijde met Perlablast® glansstralen. Daarna met BEGO-polijst rubbers en vervolgens met BEGO-Cobalt-Chroom polijstpasta (blauw) polijsten. Aansluitend het gietstuk reinigen (door stoomstralen of door koken in aqua dest).

Soldeer: Solderen voor het opbakken met de open vlam Wiron® lot (REF 52625) en vloeimiddel Fluxsol (REF 52531). Solderen na het opbakken in de porseleinoven: WGL-Lot (REF 61079) en vloeimiddel Minoxyd (REF 52530). Normaal afkoelen.

Laser lassen: Laserlasdraad: Wiroweld-NC-draad Ø 0,35 mm (REF 50006).

Bijwerkingen: Zoals b. v. allergieën tegen ingrediënten van de legering of elektrotechnisch veroorzaakte problemen zijn in zeer enkele gevallen mogelijk.

Wisselwerkingen: Bij occlusaal of approximaal contact van onderling verschillende legeringen zijn in zeer enkele gevallen problemen mogelijk.

Contra-indicatie: Bij bewezen onverdraagzaamheid, allergieën tegen ingrediënten van deze legering.

Garantie: Onze gebruikstechnische aanbevelingen, mondeling schriftelijk of vanwege praktische aanwijzingen medegedeeld, berusten op onze eigen ervaringen en onderzoeken en kunnen derhalve slechts als richtlijnen worden beschouwd. Onze producten ondergaan een voortdurende verbetering. We maken dus een voorbehoud voor wijzigingen in constructie en samenstelling.

Best.-Nr. 80233/04 · K5171 · © 2007 by BEGO · Nov. '07

BEGO

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG · Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen · Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100 · www.bego.com